



展開図



イメージ






底部分  
になります

…溶着加工が入ります

※溶着加工は商品によって  
片面、両面と2種ございます。  
ご注意ください！

上部分  
になります



差込みによって図の  
とおりの面が出ます。