



抗菌マスクケース データ作成時の注意点

展開図






イメージ



…溶着加工が入ります

※溶着加工は商品によって
片面、両面と2種ございます。
ご注意ください！

上部分
になります



差込みによって図の
とおりの面が出ます。